

YLEISÖTIEDOTE

Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden varalta.

1. Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot

Oy Forcit Ab
PL 19, Forcitintie 37
10901 HANKO

2. Toimipaikan osoite ja yhteyshenkilöt:

Koukkujärventie 463
37130 Nokia

Vastaava varastonhoitaja	Petri Helenius	p. 0400 777 236
Varalla	Niko Moilanen	p. 044 3433 751

3. Yleistä

Oy Forcit Ab:lla on räjähteiden teollista käsittelyä ja varastointia koskeva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lupa harjoittaa toimintaa Nokian toimipisteen alueella. Toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Toimintaa valvotaan sisäisesti ja viranomaisten toimesta, ja operaatioille tehdään riskiarviointeja säännöllisesti. Suuronnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi on kohteelle laadittu Turvallisuus selvitys asiakirja sekä sisäinen pelastussuunnitelma. Nämä sekä Kemikaaliluettelo ovat nähtävillä kohteessa. Toimipisteen turvallisuustasoa voi pitää hyvänä.

4. Varaston toiminta

Oy Forcit Ab harjoittaa Nokian toimipisteessä räjähdysaineiden ja sytytysvälineiden varastointia.

5. Varastoitavat tuotteet ja vaaramerkinnät

Liite 1. Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista merkintöineen.

6. Onnettomuusuhka ja tiedottaminen

Varastolla voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita räjähteiden ja kemikaalien käsittelyssä tai varastoinnissa.

Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti varastoalueeseen tai sitä ympäröivään suoja-alueeseen. Onnettomuus voi olla tulipalo ja/tai räjähdys. Lähimpänä asuville ei koidu onnettomuuksista hengenvaaraa ja terveyshaitat ovat erittäin vähäisiä. Myös onnettomuuksien ympäristövaikutukset ovat todennäköisesti hyvin vähäiset.

Mahdollisesta onnettomuudesta tai onnettomuuden uhasta ilmoitetaan naapureille tarvittaessa joko oman henkilöstön tai pelastusviranomaisten toimesta henkilökohtaisesti. Pyrimme ylläpitämään ajantasaista listaa yhteystiedoista. Onnettomuuden tai sen uhan sattuessa naapureiden tulee odottaa mahdollisia lisäohjeita.

7. Viranomaistarkastukset

Varaston toiminnasta on mahdollista saada lisätietoa alussa mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Viranomaistarkastuksia pidetään säännöllisesti heidän omien ohjelmien mukaan. Viimeisin tarkastus on ollut keväällä 2023. Tarkastusten tuloksista ja ohjelmasta tiedot säilytetään varastolla, jossa niihin voi tutustua. Kaikki muutkin turvallisuuteen liittyvät asiakirjat säilytetään varastolla kuten sisäinen pelastussuunnitelma ja ulkoinen pelastussuunnitelma.

8. Tiedot onnettomuusvaarojen luonteesta

Räjähdevarastotoiminnot

Varastointirakennuksissa suoritetaan normaalia varastotoimintaa (räjähdysaineita tuodaan rakennukseen ja viedään sieltä asiakkaille). Rakennukset on sijoitettu maastoon vaadittujen etäisyysmääräysten mukaisesti siten että räjähdysten välittymistä varastosta toiseen ei tapahdu.

Vaaraa arvioitaessa suurin mahdollinen tuho tapahtuu silloin, kun kokonainen varasto räjähtää yhdellä kertaa. Jos räjähdys tapahtuisi kuormaa purkaessa tai lastattaessa, niin silloin onnettomuuteen joutuvat omat työntekijät. Mahdolliset noutoasiakkaat ja toistuvasti alueella asioivat (rahdinkuljettajat, asiakkaat) ovat tietoisia varastoalueen riskeistä.

Räjähteiden käsittely

Varastossa räjähdystarvikkeita ei käsitellä muutoin kuin siirtämällä niitä ajoneuvoista varastoon ja päinvastoin. Käsittelyyn liittyviä vaaranlähteitä ovat kuorman purkaus, lastaus ja varaston järjestely sekä kuljetus alueella. Kuljetus alueella tapahtuu kuorma- tai pakettiautoilla. Tällöin vaarat ovat samat kuin maantiekuljetuksissakin (ojaanajo, auton syttyminen palamaan jne.). Vaarana on koko räjähdekuorman syttyminen palamaan ja/tai räjähtäminen.

Tulipalo

Varastojen tulipalo voi syttyä ulkopuolisesta metsäpalosta tai salamaniskusta. Tällaisen palon estämiseksi on humuspitoista maata poistettu vaatimuksia pidemmältä alueelta ja rakennuksissa on kaksinkertainen ukkossuojaus. Myös räjähteitä kuljettava ajoneuvo muodostaa tulipalon riskin, ja tästä syystä sekä ajoneuvoissa että varastoalueella on lukuisia käsisammuttimia ja niiden käyttöä harjoitellaan. Varastot on tehty kivi- ja metallirakenteista, jotka osaltaan estää palon pääsyn rakennuksen sisään. Siviiliräjähteet eivät räjähdä herkästi tulipalossakaan, mutta sen mahdollisuus on otettava huomioon.

Ilkivalta

Ilkivalta varastointirakennuksiin on aina mahdollista. Sitä vastaan on varauduttu kameravalvonnalla, sekä alueen aitaamisella ja lukituksilla. Aiheutuva vaara kohdistuu ensi kädessä tunkeutujaan. Muussa tapauksessa seuraukset ovat edellä kuvatun mukaiset.

9. Toimet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja pelastuslaitoksen toiminta

Oy Forcit Ab:n suojelutoimintaan kuuluu suuronnettomuuksien ennaltaehkäiseminen sekä valmiudet torjua onnettomuudet ja niiden uhat koulutetulla henkilökunnallaan. Tämä tapahtuu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Sisäisiä pelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti eri teemoin. Pahimmaksi uhaksi on määritelty lähistön metsäpalo, joka saattaisi uhata räjähdevarastoja.

Suuremmissa onnettomuuksissa pelastuslaitos johtaa pelastustyötä yhteistyössä yrityksen omien asiantuntijoiden kanssa. Alueella tapahtuvaa toimintaa varten yhtiöllä on oma sisäinen pelastussuunnitelma.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteystiedot:

Satakunnankatu 16
33100 Tampere
p. 03 384 5900

Liite 1: Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista

Nimi	Luokitukset	Vaaramerkinnät
Louhintaräjähteet	H201 Expl. 1.1	Räjähävä 
Räjätysnallit	H201 Expl. 1.1	Räjähävä 